

中国纺织品维护图形符号新旧版本对照表

新版

符 号	水洗程序
	—最高洗涤温度 95℃ —常规程序
	—最高洗涤温度 70℃ —常规程序
	—最高洗涤温度 60℃ —常规程序
	—最高洗涤温度 60℃ —缓和程序
	—最高洗涤温度 50℃ —常规程序
	—最高洗涤温度 50℃ —缓和程序
	—最高洗涤温度 40℃ —常规程序
	—最高洗涤温度 40℃ —缓和程序
	—最高洗涤温度 40℃ —非常缓和程序
	—最高洗涤温度 30℃ —常规程序
	—最高洗涤温度 30℃ —缓和程序
	—最高洗涤温度 30℃ —非常缓和程序
	—手洗 —最高洗涤温度 40℃
	—不可水洗

旧版

符 号	水洗程序
	最高水温：95℃ 机械运转：常规 甩干或拧干：常规
	最高水温：95℃ 机械运转：缓和 甩干或拧干：小心
	最高水温：70℃ 机械运转：常规 甩干或拧干：常规
	最高水温：60℃ 机械运转：常规 甩干或拧干：常规
	最高水温：60℃ 机械运转：缓和 甩干或拧干：小心
	最高水温：50℃ 机械运转：常规 甩干或拧干：常规
	最高水温：50℃ 机械运转：缓和 甩干或拧干：小心
	最高水温：40℃ 机械运转：常规 甩干或拧干：常规
	最高水温：40℃ 机械运转：缓和 甩干或拧干：小心
	最高水温：30℃ 机械运转：常规 甩干或拧干：常规
	最高水温：30℃ 机械运转：缓和 甩干或拧干：小心
 	手洗，不可机洗 用手轻轻揉搓、冲洗 最高水温：40℃ 洗涤时间：短
	不可拧干
	不可水洗

新版

符 号	漂白程序
	—允许任何漂白剂
	—仅允许氧漂 / 非氯漂
	—不可漂白

旧版

符 号	漂白程序
 	可以氯漂
 	不可氯漂

符 号	自然干燥程序	符 号	自然干燥程序
	—悬挂晾干		—在阴凉处悬挂晾干
	—悬挂滴干		—在阴凉处悬挂滴干
	—平摊晾干		—在阴凉处平摊晾干
	—平摊滴干		—在阴凉处平摊滴干

符 号	转笼干燥程序
	—可使用转笼干燥 —常规温度,排气口最高温度 80℃
	—可使用转笼干燥 —较低温度,排气口最高温度 60℃
	—不可转笼烘干

符 号	水洗后干燥程序
	以正方形和内切圆表示转笼翻转干燥
	不可转笼翻转干燥
 	悬挂晾干
 	滴干
 	平铺晾干
 	阴干

新版

符 号	熨烫程序
	—熨斗底板最高温度 200℃
	—熨斗底板最高温度 150℃
	—熨斗底板最高温度 110℃ —蒸汽熨烫可能造成不可回复的损伤
	—不可熨烫

旧版

符 号	熨烫程序
 	熨斗底板最高温度：200℃
 	熨斗底板最高温度：150℃
 	熨斗底板最高温度：110℃
	垫布熨烫
	蒸汽熨烫
	不可熨烫

符 号	纺织品专业维护程序符号
	—使用四氯乙烯和符号 F 代表的所有溶剂的专业干洗 —常规干洗
	—使用四氯乙烯和符号 F 代表的所有溶剂的专业干洗 —缓和干洗
	—使用碳氢化合物类溶剂（蒸馏温度在 150～210℃之间，闪点为 38～70℃）的专业干洗。 —常规干洗
	—使用碳氢化合物类溶剂（蒸馏温度在 150～210℃之间，闪点为 38～70℃）的专业干洗。 —缓和干洗
	—不可干洗
	—专业湿洗 —常规湿洗
	—专业湿洗 —缓和湿洗
	—专业湿洗 —非常缓和湿洗

符 号	干洗程序
 	常规干洗
 	缓和干洗
 	不可干洗