

国外化妆品召回情况 | 2023 年第 10 期

4. 欧盟召回 35 款化妆品 (2023-10-13)

通报国	产品信息	危害	措施
意大利	产品名称: 沐浴乳 产品描述: 沐浴乳 原产地: 意大利 Alert number: A12/02462/23	化学风险 根据成分表, 该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统, 可能损害胎儿的健康, 并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施 (致零售商): 禁止销售该产品及任何附带措施
意大利	产品名称: 淡香水 产品描述: 淡香水 原产地: 未知 Alert number: A12/02461/23	化学风险 根据成分表, 该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统, 可能损害胎儿的健康, 并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施 (致经销商): 禁止销售该产品及任何附带措施
意大利	产品名称: 香体喷雾 产品描述: 香体喷雾 原产地: 意大利 Alert number: A12/02438/23	化学风险 根据成分表, 该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统, 可能损害胎儿的健康, 并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施 (致经销商): 禁止销售该产品及任何附带措施
意大利	产品名称: 滚珠香体剂 产品描述: 滚珠香体剂 原产地: 意大利 Alert number: A12/02439/23	化学风险 根据成分表, 该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统, 可能损害胎儿的健康, 并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施 (致经销商): 禁止销售该产品及任何附带措施
意大利	产品名称: 除臭喷雾 产品描述: 香体喷雾, 50 毫升。 原产地: 意大利 Alert number: A12/02455/23	化学风险 根据成分表, 该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统, 可能损害胎儿的健康, 并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施 (致经销商): 禁止销售该产品及任何附带措施
意大利	产品名称: 沐浴泡沫 产品描述: 沐浴泡沫。 原产地: 未知 Alert number: A12/02454/23	化学风险 根据成分表, 该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统, 可能损害胎儿的健康, 并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施 (致零售商): 禁止销售该产品及任何附带措施

通报国	产品信息	危害	措施
意大利	产品名称：除臭剂 产品描述：男士滚珠液体除臭剂。 原产地：意大利 Alert number: A12/02460/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致零售商）：禁止销售该产品及任何附带措施
意大利	产品名称：滚珠香体剂 产品描述：男士滚珠液体除臭剂，50 毫升 原产地：意大利 Alert number: A12/02435/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致零售商）：禁止销售该产品及任何附带措施
捷克	产品名称：淡香水 产品描述：女用淡香水喷雾，玻璃瓶身，棱角分明，带喷雾器和灰色塑料盖。容量 100 毫升。 原产地：波兰 Alert number: A12/02443/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致零售商）：从市场上撤回该产品
意大利	产品名称：护手霜 产品描述：护手霜，100 毫升 原产地：意大利 Alert number: A12/02440/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：禁止销售该产品及任何附带措施
意大利	产品名称：抗皱霜 产品描述：抗皱日用面霜，50 毫升 原产地：未知 Alert number: A12/02437/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：禁止销售该产品及任何附带措施
意大利	产品名称：发膜 产品描述：发膜 原产地：法国 Alert number: A12/02459/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：禁止销售该产品及任何附带措施
意大利	产品名称：须后水 产品描述：须后水，100 毫升 原产地：意大利 Alert number: A12/02436/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：禁止销售该产品及任何附带措施

通报国	产品信息	危害	措施
意大利	产品名称：沐浴乳 产品描述：芳香沐浴乳 原产地：意大利 Alert number: A12/02458/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：禁止销售该产品及任何附带措施
意大利	产品名称：洁面乳 产品描述：洁面乳，广告称含有蜂蜜提取物，200 毫升。 原产地：意大利 Alert number: A12/02453/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：禁止销售该产品及任何附带措施
意大利	产品名称：香薰绷带 产品描述：用于芳香疗法的湿润绷带。网上销售产品。 原产地：奥地利 Alert number: A12/02487/23	化学风险 该产品含有防腐剂甲基氯异噻唑啉酮（MCI）和甲基异噻唑啉酮（MI）的混合物（测量值：高达 0.0013% 和 0.0048%），禁止用于免洗化妆品。皮肤接触含有 MCI 和 MI 的产品会引起过敏性接触性皮炎。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致制造商）：从最终用户处召回该产品
意大利	产品名称：沐浴泡沫 产品描述：沐浴泡沫，白麝香香味，250 毫升。 原产地：意大利 Alert number: A12/02452/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：禁止销售该产品及任何附带措施
意大利	产品名称：除臭喷雾 产品描述：除臭喷雾，阿拉伯琥珀香味，125 毫升。 原产地：意大利 Alert number: A12/02451/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：禁止销售该产品及任何附带措施
捷克	产品名称：淡香水 产品描述：男士淡香水，100 毫升。 原产地：波兰 Alert number: A12/02450/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致零售商）：销毁该产品
法国	产品名称：美白乳液 产品描述：美白化妆水。该产品在网上销售，特别是通过亚马逊，ASIN：ATQZ2A1KQ0X2 原产地：英国	化学风险 本产品含有化妆品中禁用的氢醌。氢醌可引起过敏性接触性皮炎和严重的眼睛损伤。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致其他）：在线市场删除此产品列表

通报国	产品信息	危害	措施
	Alert number: A12/02441/23		
匈牙利	产品名称：淡香水 产品描述：男士淡香水，50 毫升。 原产地：波兰 Alert number: A12/02449/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：禁止销售该产品及任何附带措施、从最终用户处召回产品、从市场上撤回该产品、销毁该产品
匈牙利	产品名称：香水 产品描述：淡香水喷雾，100 毫升。 原产地：中华人民共和国 Alert number: A12/02448/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：禁止销售该产品及任何附带措施、从最终用户处召回产品、从市场上撤回该产品
匈牙利	产品名称：香水 产品描述：天然淡香水喷雾，女士专用，100 毫升。 原产地：比利时 Alert number: A12/02447/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致其他）：禁止销售该产品及任何附带措施 通报国措施（致经销商）：从最终用户处召回产品、从市场上撤回该产品
立陶宛	产品名称：护发素 产品描述：护发素，用于保护发色，355 毫升。 原产地：比利时 Alert number: A12/02492/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致进口商）：从市场上撤回该产品
匈牙利	产品名称：香水 产品描述：女性淡香水，50 毫升。 原产地：土耳其 Alert number: A12/02446/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：禁止销售该产品及任何附带措施、从市场上撤回该产品、销毁产品
立陶宛	产品名称：洗发水 产品描述：洗发水，355 毫升。 原产地：美国 Alert number: A12/02491/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致进口商）：从市场上撤回该产品
匈牙利	产品名称：香水 产品描述：女士香水，50 毫升瓶装。 原产地：土耳其 Alert number: A12/02464/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。	通报国措施（致其他）：销毁产品 通报国措施（致经销商）：禁止销售该产

通报国	产品信息	危害	措施
		该产品不符合化妆品法规。	品及任何附带措施、从市场上撤回该产品
立陶宛	产品名称：护发素 产品描述：保湿护发素，355 毫升。 原产地：美国 Alert number: A12/02490/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致进口商）：从市场上撤回该产品
匈牙利	产品名称：香水 产品描述：男士香水，50 毫升瓶装。 原产地：土耳其 Alert number: A12/02465/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：禁止销售该产品及任何附带措施、从市场上撤回该产品、销毁产品、从最终用户处召回产品
立陶宛	产品名称：护发素 产品描述：保湿护发素，355 毫升瓶装。 原产地：美国 Alert number: A12/02489/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致进口商）：从市场上撤回该产品
匈牙利	产品名称：香水 产品描述：50 毫升瓶装男士香水 原产地：土耳其 Alert number: A12/02445/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：禁止销售该产品及任何附带措施、从市场上撤回该产品、销毁产品、从最终用户处召回产品
匈牙利	产品名称：香水 产品描述：50 毫升瓶装男士香水 原产地：土耳其 Alert number: A12/02444/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：禁止销售该产品及任何附带措施、从市场上撤回该产品、销毁产品、从最终用户处召回产品
匈牙利	产品名称：香水 产品描述：女士淡香水，100 毫升瓶装。 原产地：波兰 Alert number: A12/02428/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：禁止销售该产品及任何附带措施、从市场上撤回该产品、销毁产品、从最终用户处召回产品
匈牙利	产品名称：香水 产品描述：女士淡香水，100 毫升瓶装。 原产地：比利时 Alert number: A12/02486/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。	通报国措施（致经销商）：禁止销售该产品及任何附带措施、从市场上撤回该产

通报国	产品信息	危害	措施
		该产品不符合化妆品法规。	品、销毁产品、从最终用户处召回产品
匈牙利	产品名称：香水 产品描述：女士淡香水，100毫升瓶装。 原产地：波兰 Alert number: A12/02493/23	化学风险 根据成分表，该产品含有化妆品中禁止使用的丁苯基甲基丙醛(BMHCA)。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：禁止销售该产品及任何附带措施、从市场上撤回该产品、销毁产品、从最终用户处召回产品
来源：European Commission https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/detail/10000171?lang=en			

联系人：

Intertek 天祥集团健康与美容产品服务



华东地区

Stella Tao 陶小姐

Tel: 021 5339 7926

Email: Stella.tao@intertek.com



华南区

Susan Huang 黄小姐

Tel: 020 8213 9309、138 0241 5543(同微信号)

Email: Susan.l.huang@intertek.com

TOTAL QUALITY. ASSURED.