

国外化妆品召回情况——2024 年第 4 期

7. 欧盟召回 24 款化妆品 (2024-04-26)

通报国	产品信息	危害	措施
德国	产品名称：香皂 产品描述：黑色的肥皂条，香水，产品在网销售 原产地：泰国 Alert number:A11/00050/24	化学风险 本品含有香精柠檬烯(测试值在 100mg /kg 以上)，可引起过敏反应。由于这些物质没有在成分表中注明，消费者并不知道它们的存在，可能会产生过敏反应或皮肤致敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：停止销售
匈牙利	产品名称：香水 产品描述：淡香水，50 毫升 原产地：土耳其 Alert number:A12/00982/24	化学风险 根据成分表，该产品含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，是化妆品中禁用的物质。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，并可能导致皮肤过敏。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：禁止销售该产品及任何附带措施；从最终用户处召回产品；从市场上撤回该产品
捷克	产品名称：洗发水 产品描述：洗发水，250 毫升 原产地：波兰 Alert number:A12/00983/24	化学风险 根据成分表，产品中含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，这是化妆品中禁止使用的。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，可能引起皮肤敏化。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致进口商）：从市场上撤回该产品
捷克	产品名称：洗发水 产品描述：洗发水，350 毫升 原产地：波兰 Alert number:A12/00984/24	化学风险 根据成分表，产品中含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，这是化妆品中禁止使用的。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，可能引起皮肤敏化。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：从市场上撤回该产品
捷克	产品名称：沐浴乳 产品描述：沐浴乳 原产地：德国 Alert number:A12/00971/24	化学风险 根据成分表，产品中含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，这是化妆品中禁止使用的。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，可能引起皮肤敏化。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：从市场上撤回该产品
捷克	产品名称：洗发水 产品描述：洗发水，250 毫升 原产地：法国 Alert number:A12/00987/24	化学风险 根据成分表，产品中含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，这是化妆品中禁止使用的。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，可能引起皮肤敏化。	通报国措施（致经销商）：从市场上撤回该产品

通报国	产品信息	危害	措施
		该产品不符合化妆品法规。	
捷克	产品名称：洗手凝胶 产品描述：洁手啫喱 原产地：保加利亚 Alert number:A12/01013/24	化学风险 根据成分表，产品中含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，这是化妆品中禁止使用的。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，可能引起皮肤敏化。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：从市场上撤回该产品；销毁产品
捷克	产品名称：沐浴乳 产品描述：沐浴乳，250 毫升 原产地：西班牙 Alert number:A12/01009/24	化学风险 根据成分表，产品中含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，这是化妆品中禁止使用的。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，可能引起皮肤敏化。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：从市场上撤回该产品；销毁产品
捷克	产品名称：沐浴乳 产品描述：沐浴乳 原产地：西班牙 Alert number:A12/01012/24	化学风险 根据成分表，产品中含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，这是化妆品中禁止使用的。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，可能引起皮肤敏化。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：从市场上撤回该产品；销毁产品
捷克	产品名称：润肤乳 产品描述：润肤乳，250 毫升 原产地：德国 Alert number:A12/01015/24	化学风险 根据成分表，产品中含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，这是化妆品中禁止使用的。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，可能引起皮肤敏化。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：从市场上撤回该产品
捷克	产品名称：发胶 产品描述：无色发胶，150 毫升 原产地：德国 Alert number:A12/01014/24	化学风险 根据成分表，产品中含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，这是化妆品中禁止使用的。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，可能引起皮肤敏化。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：从市场上撤回该产品
捷克	产品名称：沐浴乳 产品描述：沐浴露用于身体，面部和头发，400 毫升 原产地：西班牙 Alert number:A12/01008/24	化学风险 根据成分表，产品中含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，这是化妆品中禁止使用的。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，可能引起皮肤敏化。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：停止销售
捷克	产品名称：沐浴乳 产品描述：沐浴露用于身体，面部和头发，400 毫升 原产地：西班牙 Alert number:A12/01006/24	化学风险 根据成分表，产品中含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，这是化妆品中禁止使用的。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，可能引起皮肤敏化。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：停止销售

通报国	产品信息	危害	措施
捷克	产品名称：沐浴乳 产品描述：沐浴露用于身体，面部和头发，400 毫升 原产地：西班牙 Alert number:A12/01007/24	化学风险 根据成分表，产品中含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，这是化妆品中禁止使用的。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，可能引起皮肤敏化。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：停止销售
捷克	产品名称：淡香水 产品描述：淡香水，天然喷雾，100 毫升 原产地：西班牙 Alert number:A12/01017/24	化学风险 根据成分表，产品中含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，这是化妆品中禁止使用的。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，可能引起皮肤敏化。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：停止销售
捷克	产品名称：须后水 产品描述：须后水，50 毫升 原产地：西班牙 Alert number:A12/01016/24	化学风险 根据成分表，产品中含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，这是化妆品中禁止使用的。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，可能引起皮肤敏化。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：停止销售
捷克	产品名称：沐浴乳 产品描述：沐浴乳，250 毫升 原产地：荷兰 Alert number:A12/01005/24	化学风险 根据成分表，产品中含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，这是化妆品中禁止使用的。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，可能引起皮肤敏化。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：停止销售
捷克	产品名称：沐浴乳 产品描述：沐浴乳，400 毫升 原产地：德国 Alert number:A12/01003/24	化学风险 根据成分表，产品中含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，这是化妆品中禁止使用的。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，可能引起皮肤敏化。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：从市场上撤回该产品；销毁产品
捷克	产品名称：香水 产品描述：淡香水，女士专用 原产地：波兰 Alert number:A12/01018/24	化学风险 根据成分表，产品中含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，这是化妆品中禁止使用的。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，可能引起皮肤敏化。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：从市场上撤回该产品；销毁产品
罗马尼亚	产品名称：香水 产品描述：淡香水，雾化喷雾，100 毫升 原产地：法国 Alert number:A12/01020/24	化学风险 根据成分表，产品中含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，这是化妆品中禁止使用的。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，可能引起皮肤敏化。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：停止销售

通报国	产品信息	危害	措施
罗马尼亚	产品名称：香水 产品描述：淡香水，雾化，100 毫升 原产地：法国 Alert number:A12/01019/24	化学风险 根据成分表，产品中含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，这是化妆品中禁止使用的。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，可能引起皮肤敏化。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：停止销售
罗马尼亚	产品名称：香水 产品描述：香水，装在玻璃瓶中，容量为 75 毫升 原产地：法国 Alert number:A12/01022/24	化学风险 根据成分表，产品中含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，这是化妆品中禁止使用的。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，可能引起皮肤敏化。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：停止销售
罗马尼亚	产品名称：淡香水 产品描述：淡香水，女性专用，蒸发器，75 毫升 原产地：法国 Alert number:A12/01021/24	化学风险 根据成分表，产品中含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，这是化妆品中禁止使用的。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，可能引起皮肤敏化。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：停止销售
罗马尼亚	产品名称：香水 产品描述：淡香水，汽化喷雾，90 毫升 原产地：法国 Alert number:A12/01023/24	化学风险 根据成分表，产品中含有丁苯基甲基丙醛 (BMHCA)，这是化妆品中禁止使用的。BMHCA 可能损害生殖系统，可能损害未胎儿的健康，可能引起皮肤敏化。 该产品不符合化妆品法规。	通报国措施（致经销商）：停止销售
来源：European Commission https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/detail/10000198?lang=en			

联系人：

Intertek 天祥集团健康与美容产品服务



华东地区

Hank Wang 王佳怡

Tel: 188 1759 1303(同微信号)

Email: hank.j.wang@intertek.com



华南区

Vivian Shen 沈芸

Tel: 183 2070 5182(同微信号)

Email: Vivian.Shen@intertek.com

TOTAL QUALITY. ASSURED.